

Parroquia El Salvador

Azagra



20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

NUESTRA TORRE

SALVÉMOSLA

Queridos amigos y amigas:

Ante la llegada del 75º aniversario de la torre parroquial, deseamos de todo corazón poder remozar como se merece nuestro campanario que pertenece a la identidad de nuestro pueblo, siendo este telón de fondo de la plaza, centro neurálgico de la villa. Han pasado muchos años desde que se iniciaron las obras de la nueva torre en aquellos tiempos de penuria. Aunque parecen muchos años y el tiempo pasa veloz, hablando de historia y arte parroquial son como un ayer que pasó.

El año 1941, siendo párroco D. Tomás Esarte, acompañado de sus sacerdotes coadjutores y una comisión parroquial, animados con el apoyo de Juventud de Acción Católica, trabajaron unidos por levantar una nueva torre derruida dos décadas atrás por su mal estado y falta de cimentación. Desde entonces, las campanas dejaron de tañir, de anunciar la fe, de transmitir las alegrías y tristezas acaecidas en la villa, de convocar y tocar a oración y a Misa durante mucho tiempo. Nuestras gentes pasaron bastantes años sin oír la voz de las campanas. Hasta que llegó el esperado día de su inauguración, en presencia de nuestra Patrona y presididos por Monseñor D. Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona.

Hoy nosotros, como comisión parroquial, setenta y cinco años después, somos los que tomamos el relevo y seguimos en la misma línea que entonces: conservar nuestro patrimonio, trabajar desinteresadamente por nuestra historia y pasarla a las generaciones venideras con cariño y veracidad. La historia se construye con el día a día de sus gentes, con sus acontecimientos buenos y malos, con sus luces y sombras. No podemos interpretarla y adaptarla a caprichos personales o sociales de modas pasajeras vistas desde la sensibilidad, óptica y perspectiva del siglo XXI. Así es la historia: es la que es y entre todos la hacemos y escribimos. Con nuestros testimonios, voces y vivencias forjamos el mañana que escribirá nuevas páginas.

Muchos serán los actos que a lo largo del año se llevarán a cabo: exposiciones, charlas informativas, concursos, celebraciones, conciertos, visitas, etc. Pero, sobre todo, lo más importante que estamos haciendo ahora es la difusión del deplorable estado en que se encuentra la torre y sus alrededores, siendo de gran riesgo, tanto para la estructura arquitectónica del

edificio, como para las personas que se acercan al templo y sus inmediaciones.

Ante los trabajos de saneamiento y restauración que hemos de abordar para recuperar la esbeltez de la torre, todos tendremos que posicionarnos, mostrando apoyo y aprecio por las cosas del pueblo que merece la pena conservar. Estamos frente a una situación especial y costosa para nuestras pobres arcas parroquiales. Éstas se encuentran vacías de euros, pero repletas de ilusión y entusiasmo para aunar esfuerzos y realizar las obras que sean necesarias. Hemos llegado a esta situación provocada en parte por el deterioro del paso de los años, pero sobre todo a causa de cigüeñas y palomas que se instalaron en este lugar que tanto les gusta.

Estas aves anidan en las partes más altas de los edificios, buscando las mejores vistas, pero también les gusta estar cerca de las personas. Son aves especiales han sido protegidas durante años, siendo GURELUR su gran protector. Actualmente han dejado de estar en extinción: basta ver la colonia existente en la peña. Se va consolidando cada vez más la tendencia de ubicar sus nidos en enclaves naturales.

Como feligresía parroquial, o como vecinos y vecinas del lugar, hemos de comprender que con el paso de los años hemos dedicado muchas energías, tiempo y dinero a reparaciones constantes de tejados, limpieza de nidos, campanas, focos, emisora... a causa de los destrozos de cigüeñas y palomas.

Esta situación nadie la ha buscado ni deseado. Hago un llamamiento a todos a comprenderla: alzo fuerte la voz con un potente grito de SOS para apoyar económicamente estas obras de urgencia, antes de que comiencen a poner sus huevos los primeros días de primavera. Ahora es el momento oportuno de retirar los ocho pesados nidos que fracturan y quiebran la estructura vertical del edificio, dejando gran desnivel en el suelo del templo.

Cada nido de la torre pesa más de media tonelada. Imagínense que sería colocar ocho grandes toros en los aleros del campanario durante tantos años. El sobrepeso terminaría hundiendo la estructura del mismo. Además está la cuestión de los excrementos de estas aves, que se caracterizan por ser extremadamente ácidos, predominando en concreto el ácido úrico, lo que provoca la corrosión de las estructuras en donde se depositan. Así se originan serios daños en la edificación, provocando inestabilidad en determinadas áreas de las cubiertas donde se posan o ubican sus nidos.

Ante un nuevo llamamiento a la solidaridad y la cooperación, como es bastante habitual, se dan varias posturas: habrá quien se haga el despistado y su apoyo será la crítica, quedando así justificado su proceder; habrá quien se vaya sin avisar, casi de puntillas, sin hablar del tema, quedando al margen para que no le toquen su dinero que, cuando deje este mundo, aquí quedará; y puedo afirmar, que también habrá quienes se expresen con madurez y responsabilidad, con sentimiento y generosidad y se remanguen para expresar que, en la parroquia, no sólo tenemos derechos sino también responsabilidades. Estos seréis la gran mayoría. Así lo demostrasteis con creces desde hace más de diez años con vuestro apoyo, tiempo y dinero al proyecto de obras de la Casa de la Virgen. Esta edificación fue la primera en España dedicada a María Santísima en los albores del siglo XXI, siendo ejemplo para parroquias y pueblos al conseguir, en tiempos difíciles, algo tan grande y tan bello haciendo realidad el dicho popular " la unión hace la fuerza ".

Una cosa es pagar un impuesto a la administración pública por obligación, y otra muy distinta es dedicar una aportación voluntaria por pertenecer, por identificarse y colaborar con lo que es tuyo. Así ocurrió también el año 1.944 con la construcción de la torre y en 1.969 con la reforma estructural de cimientos, tejados, bóvedas y restauración de la Iglesia Parroquial. Siempre se hizo con esfuerzo, sacrificio, dedicación y generosidad.

Cada obra realizada por la Iglesia lleva su cruz, que siempre se repite a lo largo de la historia, en cualquier época. Doy fe de ello; desde que fui ordenado sacerdote llevo veintinueve años realizando obras en las distintas parroquias donde he servido. Nunca queda sin hacer una obra por falta de medios. Éstos van llegando en cada necesidad. Por eso confiamos en la Divina Providencia, que nos concede lo necesario en cada tiempo a través de tantos corazones generosos que se unen y ofrecen su compromiso y limosna para realizar tantas obras buenas.

Es momento propicio para reavivar nuestras raíces y expresar nuestra identidad cristiana y azagresa, cuidando y manteniendo con interés y sano orgullo lo que hemos recibido como un gran regalo de nuestros mayores, y hacerlo porque es nuestro y está para nuestro servicio.

La Iglesia tiene una misión maravillosa: anunciar el Evangelio, celebrar los sacramentos, acompañar a los que sufren, orar por los difuntos, cuidar a los pobres, luchar en contra de la injusticia y ser voz de los sin voz; además, ha de transmitir y cuidar el patrimonio artístico-religioso. Es una tarea apasionante, maravillosa," todos hacemos falta en esta casa grande" que

nos acoge, congrega y fortalece. Contamos contigo, con tu familia, tus amigos y tu grupo o asociación...

Gracias a Dios, somos muchos los que pensamos que el camino para poder llevar adelante tantos proyectos es comprometernos en aquello en lo que formamos parte; aquello que sentimos nuestro porque pertenecemos a la gran familia parroquial del Salvador que se hace presente en Azagra desde el siglo XV.

Recordemos las palabras de San Pablo a la comunidad de Corinto:” DIOS AMA AL QUE DA CON ALEGRIA”.

Como párroco, y en nombre de la comisión parroquial, os agradecemos de antemano vuestra aportación generosa. Pido al Inmaculado Corazón de nuestra querida Virgen del Olmo que os colme de gracias a todos los colaboradores, y a vuestras familias las llene de bendiciones.

Con mi afecto y estima

Pedro José Hernández Párroco

Azagra a 11 de Febrero de 2019 fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes



Parroquia de Azagra sin la torre 1932

LIMPIEZA TORRE PARROQUIAL

En el año 2002 contando con la colaboración de GURELUR, se hizo una fuerte intervención en la torre, mejorando así el deterioro existente a consecuencia de las aves.

Se rebajaron los nidos quitándoles peso, también conseguimos retejar y sanear la estructura del edificio.

En los albores del siglo XXI contábamos con 16 cigüeñas anidando en la torre. Así recogía la noticia el Diario de Navarra el 6 de Diciembre de 2002 en un artículo sobre el problema de cigüeñas en Azagra y las consecuencias nefastas del mismo.

En el 2.010 se procedió a la limpieza de la primera planta de la torre (donde están las campanas grandes) en lo que se refiere a retirada de excrementos de palomas.

En los primeros días de Junio del 2.013 se hizo nuevamente este trabajo. Al mismo tiempo, se hizo también la limpieza de la parte superior de la bóveda del templo, *una gran superficie bajo el tejado de la Iglesia*, que por rotura del cristal de una claraboya y distintos huecos, fue durante mucho tiempo, un espacio en el que entraban, salían y anidaban multitud de palomas. Se llenaron 120 sacos en la zona de la torre y 40 sacos bajo el tejado de la iglesia. Más o menos unos 3500 kilos de excrementos.

En el año 2015 se hizo nueva limpieza en el campanario sacando varios remolques de basura y de excrementos de cigüeñas y palomas gracias al trabajo de voluntariado de colaboradores de nuestra parroquia.

El aspecto de la edificación iba deteriorándose cada vez más, con la única esperanza de su restauración. Es el momento esperado y el momento también de contribuir a que no se destruya mas nuestra torre poniendo los medios existentes que estén a nuestro alcance por el bien de todos.



1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA GENERADO POR PALOMAS Y CIGÜEÑAS EN LA IGLESIA DE SAN SALVADOR DE AZAGRA

Los excrementos de las palomas se caracterizan por ser extremadamente ácidos, predominando en concreto el ácido úrico, lo que provoca la corrosión de las estructuras en donde se depositan, originando serios daños en la estructura de las Iglesias y provocando la inestabilidad de determinadas áreas de las cubiertas y torres en donde se posan o ubican sus nidos. Además los excrementos de las palomas obturan canaletas de desagües y los cadáveres de los pichones que no salen adelante o de adultos enfermos atraen ratas y generan insalubridad.

Las aves también generan daños en el mobiliario urbano de las inmediaciones de la colonia, provocando además del deterioro una imagen muy negativa para el visitante por la suciedad generada. Debido a que las cigüeñas frecuentan los vertederos, consumiendo habitualmente restos de materia orgánica y detritus, sus excrementos se convierten en cultivo de numerosos organismos microbianos que pueden afectar a la salud de las propias aves, y de las personas. Las cigüeñas acumulan en sus nidos materiales de diversa índole, lo cual determina un peso excesivo de muchos nidos, planteando un riesgo evidente para los viandantes si estos nidos llegaran a caer al suelo. Este problema alcanza su mayor gravedad en verano, cuando los pollos están crecidos y se acumula en los nidos la humedad de los excrementos que generan junto a los adultos, humedad y acidez que se transfieren a otras partes del templo.

La Iglesia de San Salvador tiene un gravísimo problema por el lamentable estado que presenta el campanario a consecuencia de una sobrepoblación de palomas que crían masivamente en él y de la cúpula y el tejadillo inferior de la Torre, muy destrozados a consecuencia de los nidos de cigüeña (VER FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS).

La situación del interior de la Torre a consecuencia de esto resulta insalubre y de riesgo potencial tanto estructural como sanitariamente.



Las diferentes estructuras de la Torre y más en concreto las del campanario, se están deteriorando gravemente debido al ataque y la corrosión que sufren como resultado de la acumulación del excremento ácido de paloma. En algunos puntos, el guano de las palomas se presenta en cúmulos de más de 10 cm de espesor. El lixiviado de este excremento, genera daños no sólo allí donde se acumula sino también en diferentes puntos de la iglesia distantes varios metros, como consecuencia de la transmisión mediante filtrado y permeabilidad del ácido a través de grietas, porosidad, etc., acelerando gravemente el llamado proceso del mal de la piedra.





Resultan además numerosos los enclaves, no sólo dentro del campanario, sino también dentro de la Torre, pues acceden a toda ella por el campanario que emplean para posarse, nidificar y cobijarse frente a meteorología adversa, tanto en las paredes como en los suelos.




La acumulación de huevos y cadáveres es de gran entidad en todo el interior del campanario y de la Torre.

Al mismo tiempo, las campanas sufren un fuerte fenómeno de deterioro. Además, los sistemas de engranajes y conexiones con los motores de las campanas también sufren desgaste, y pueden terminar totalmente destruidos como consecuencia de su mal funcionamiento por su continua fricción y contacto con el guano.



La parte superior de la Torre, es empleada en gran medida por las cigüeñas para posarse y también para nidificar con varios nidos de gran tamaño que cuelgan desde la cúpula de plomo deteriorándola.



La repisa de tejas o tejadillo inferior cuenta con 5 nidos de gran tamaño que sin duda han erosionado la estructura hasta el punto de disolver completamente las tejas bajos los nidos.



El ramaje y trasiego de estas aves también están deteriorando el tejado de la nave principal.

Resulta evidente que de no procederse al control de los daños, todos los desperfectos citados y la actividad erosiva de los excrementos de las palomas y cigüeñas en tejados, repisas,



campanas, motores, piedra, sistemas de evacuación de pluviales, etc., pueden desembocar en un período no muy largo de tiempo en inversiones económicas encaminadas a la restauración y reparación de las estructuras y sistemas dañados.

2. METODOLOGÍA PROPUESTA POR LA EMPRESA STURNUS.

El sistema electrostático Sturnus se basa en la implantación de unos miméticos soportes (de coloración similar a la estructura en donde se instalan) sobre los que se asientan conductores de corriente que generan la irritación de las aves mediante impulsos electrostáticos al posarse estas sobre el aparellaje.

El sistema garantiza una alta efectividad contra palomas y cigüeñas y se está empleando actualmente en lugares de gran interés histórico y patrimonial como por ejemplo la Basílica del Pilar de Zaragoza además de en muchos otros templos e iglesias. La aplicación de este sistema en templos de esta magnitud ha exigido que sea un sistema seguro y que pase completamente inadvertido desde el exterior para el visitante. Así, el soporte del cable electrificador está diseñado específicamente para minimizar su impacto visual (es de pequeño tamaño y de coloración críptica que imita a la de su entorno o) y garantiza la seguridad de funcionamiento en condiciones meteorológicas adversas.

El sistema dispone de un cuadro de control con posibilidad de sectorización o división en diferentes líneas de actividad eléctrica que garantizan el correcto funcionamiento continuado. Este sistema se instala por técnicos electricistas bajo la supervisión de los expertos en aves plaga de Sturnus que indican los puntos exactos de colocación que garantizarán el total ahuyentado de las aves.

Además se procederá a la instalación de sistema de pinchos anti palomas únicamente en campanas y yugos, en donde no es posible situar sistema electrostático al objeto de librar a las campanas de los excrementos de estas aves.

En la Iglesia de San Salvador la empresa se encargaría de la retirada de los nidos de Cigüeña, así como de la instalación de un

sistema de ahuyentación para palomas y cigüeñas en campanario y Torre.

Sturnus propone la instalación de sistema electrostático anti cigüeñas en la Torre, y en concreto en su parte superior o contorno de la cúpula de plomo (repisa), así como en tejadillo inferior.

En el campanario, Sturnus colocará el sistema anti palomas electrostático en combinación con malla invisible anti palomas, y pinchos anti palomas sobre los yugos y las campanas.

STURNUS

CONTROL VERTEBRADOS PLAGA

Camino Vadillo s/n
26.500 Calahorra (La Rioja)
C.I.F. B26448944

**PUEDES COLABORAR
A TRAVES DE :**

- ☀ **La Caixa: Azagra.**
CC:21005349602100258928
- ☀ **Caja Rural de Navarra,**
CC:30080004540702487513
- ☀ **Popular-Santander.**
CC:00754653260700169674
- ☀ **Entregando al Párroco.**
- ☀ **Depositando en un sobre
en los cestillos indicando
"Ayuda torre".**
- ☀ **Aportando tejas.**
- ☀ **O como creas oportuno.**

GRACIAS

